

# Wichtige Informationen für alle Hallennutzer/innen

Liebe Sportlerinnen und Sportler,

wir haben nun die meisten Brandschutzauflagen des Landratsamtes Starnberg baulich umgesetzt und das führt zu einigen Neuerungen, die ich Euch im Folgenden mitteilen möchte und um deren Einhaltung ich Euch alle bitte. Bei Rückfragen oder Problemen stehe ich gerne zur Verfügung. Vielen Dank im Voraus für die Kooperation:

## 1. Rauchmelder in fast jedem Raum:

Wir haben nun in fast allen Räumen neue und empfindliche Rauchmelder. Diese Rauchmelder sind nicht direkt auf die Feuerwehr aufgeschaltet, aber lösen den Hausalarm aus. Sollte dies passieren, dann bitte die Halle evakuieren und die Feuerwehr (112) und den Vorstand verständigen (0172/1450041). Die Rauchmelder reagieren auch empfindlich auf Dampf oder Staub. Deshalb möglichst Tätigkeiten vermeiden, die Staub, Rauch oder Dampf erzeugen. Sollte sich das nicht verhindern lassen, dann müssen die jeweiligen Rauchmelder in dem Bereich abgeklebt werden. Dies bitte nicht selber machen, sondern auch rechtzeitig den Hausmeister oder den Vorstand verständigen. Die Rauchmelder in der Küche reagieren nur auf Wärme.

## 2. Brandschutztüren:

Wir haben nun 11 brandschutzrelevante Türen in der Halle. Zwei davon sind Altbestand (Haupteingang in die Halle und Türe zum Heizungskeller). Die anderen neun sind neu und man erkennt sie an ihrer weißen Farbe und sie sind aus Metall. Alle diese Türen haben einen Aufkleber „Brandschutztüre“. Diese Türen dürfen nicht unterkeilt oder festgebunden werden. Sie müssen immer schließen. Drei dieser Türen haben eine Feststellanlage. Das bedeutet sie können im offenen Zustand festgehalten werden. Zum Schließen dieser Türen bitte nicht ziehen oder drücken, sondern den Taster nutzen auf dem „Türe schließen“ steht. **In diesem Zusammenhang möchte ich auch darauf hinweisen, dass das Stüberl keine Umkleide ist. Ich weise alle Nutzer hiermit an, zum Umziehen die Umkleiden im Keller zu nutzen und nicht das Stüberl. Abstellen von Kinderwägen oder Ähnlichem ist im Stüberl erlaubt.**

## 3. Entrauchungssystem/Lüftung:

An allen zu öffnenden Fenstern in der Halle sind nun Motoren angebracht, die im Brandfall automatisch geöffnet werden können zur Entrauchung. Das bedeutet man kann kein Fenster mehr manuell öffnen. Wir haben in der Halle eine Lüftung, die auch ohne offenes Fenster für genügend Luftaustausch sorgt. Diese Lüftung wird regelmäßig gewartet und auf ihre Hygiene hin überprüft. Während

Veranstaltungen gibt es die Möglichkeit, zwei Fenster auf der Nordseite aus der Schänke heraus mittels eines Schlüsselschalters zu öffnen. Sollte dies zu bestimmten Anlässen gewünscht sein, bitte ich sie mich wegen einer Einweisung zu kontaktieren.

#### **4. Türe Stüberl-Halle:**

Aktuell ist der Durchgang Stüberl-Halle nur mit einer Brandschutztüre verschlossen, was bei Ballsportarten eine Verletzungsgefahr birgt. So schnell es geht werden wir vor dieser Brandschutztüre eine weitere Durchgangstüre mit Holzvertäfelung anbringen, so dass die gesamte Hallenwand wieder ballwurfsicher und ohne Ecken und Kanten ist. Ich möchte alle Fußballer, Volleyballer oder Floorballer bitten darauf zu achten.

#### **5. Fluchtwege und Sammelplatz:**

Der Weg durch das Stüberl bzw. durch die Schänke sind nun keine Fluchtwege mehr. Natürlich kann bei Ortskenntnis auch hier raus geflüchtet werden, jedoch besteht keine Garantie darauf, dass die Türen in diesen Fluchtwegen immer offen sind. Die beiden Hauptfluchtwege sind durch den Haupteingang sowie durch die neue Fluchttüre auf der Südseite Richtung Bachlerweg. Dort ist aktuell noch nicht gepflastert, was dazu führt, dass eine Stufe nach unten beim Verlassen der Halle zu überwinden ist. Dies wird schnellstmöglich behoben und eben angepflastert. Der Sammelplatz bei einer Evakuierung befindet sich nicht mehr auf dem Parkplatz auf der Nordseite sondern auf der Wiese neben der Garage des Hausmeisters. Von den aktuellen Fluchtwegen aus ist der Sammelplatz ausgeschildert und ich möchte Euch alle bitten, im Falle einer Evakuierung dort hin zu flüchten und weitere Anweisungen vom Vorstand oder von der Feuerwehr abzuwarten.

#### **6. Fluchttüre auf der Südseite zum Bachlerweg hin:**

Die neu eingebaute Fluchttüre in Richtung Bachlerweg löst einen internen stillen Alarm aus, wenn sie geöffnet wird. Insofern bitte diese Türe nicht zum Lüften oder zu sonstigen Anlässen öffnen. Sie dient nur als Fluchttüre im Alarmfall.

#### **7. Geöffnete Decke neben der Bühne auf der Empore:**

Hier warten wir noch auf Isolierprofile und werden nach Lieferung und Einbau die Decke wieder schließen. Das ist eine Frage von ein paar Wochen.

Unterbrunn, 09.09.2023

Florian Schleifer, 1. Vorstand